



Modem Router 802.11G-B-54


Aktualisierung der Firmware



Inhalt :


- Firmware Version 1.0.59B(3.6.0A) **nur** für Modem Router **Annex B** (Deutschland oder Österreich) **P/N: 934.5090042**.

Für die Identifizierung des Typs und der P/N Nummer für Ihren Modem Router drehen Sie den Router um und überprüfen Sie den Namen und den Code P/N in oberem Teil des Warenkennzeichens, wie unten angezeigt:




Instruktionen für die Aktualisierung des Modem Routers:

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Hercules Modem Router durch das gelieferten Ethernet-Kabel. **Achtung:** die Firmwareaktualisierung kann nicht in WiFi Modus durchgeführt werden.
2. Überprüfen Sie um niemand in Verbindung mit dem Modem Router während der Firmwareaktualisierung zu sein
3. Rufen Sie Quick Access auf, um in WiFi Manager einzutreten
4. Geben Sie das Passwort ein und dann klicken auf "Werkzeugkasten" Button



5. Wählen "Firmware Update" Button.



8. Die Aktualisierung Ihres Modem Routers startet und wird einige Minuten dauern.
SCHLIESSEN SIE NICHT DEN MODEM ROUTER WÄHREND DIESER PHASE
9. Nach der Aktualisierung wird der Modem Router automatisch neu gestartet (LEDs werden einige Male blinken)
10. Warten Sie bis der Neustart komplett ist, dann wählen **“Home page”** in WiFi Manager
11. Sie können jetzt das Passwort eingeben und die neue Version der Firmware in **“Produktinformation”** überprüfen

Verbesserungen dieser Firmware im Vergleich mit den Versionen 1.0.5(3.6.0A) und 1.0.24(3.6.0A):

- Sie haben die Möglichkeit den MTU-Wert der ADSL Paketen für einigen Internet Provider zu ändern
- Es steht Ihnen eine Tabelle für die manuelle Konfiguration der Internetverbindung zur Verfügung.
- Verbesserung der Funktion für WiFi Aktivierung/Deaktivierung in WiFi Manager
- Lösung des gelegentlichen Verlustes der gesicherten Parameter nach einem Neustart.
- Mehrere Hilfsmitteilungen in WiFi Manager
- Lösung von mehreren graphischen Fehler in WiFi Manager.